TRINKWASSER-STECKBRIEF

Bispingen

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Heidekreis, Niedersachsen

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
6,61 °dH, weich	**alle 16 geprüften eingehalten**	**Wasserbeschaffungsverband Harburg**	**09.03.2026**

Was Sie jetzt tun können (Kalk, fehlende Werte, Hausleitungen): https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/bispingen/

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	unter BG (< 0,2 mg/L)	50 mg/L	–
Nitrit	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,00001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,003 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0003 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	22 mg/L	250 mg/L	9 %
Sulfat	22 mg/L	250 mg/L	9 %
Natrium	14,9 mg/L	200 mg/L	7 %
Calcium	44,9 mg/L	–	–
Magnesium	2,82 mg/L	–	–
pH-Wert	7,57	6,5–9,5	–
Gesamthärte	6,61 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	331 µS/cm	–	–
Fluorid	0,09 mg/L	1,5 mg/L	6 %
Ammonium	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Wasserbeschaffungsverband Harburg · Die Ortsabfrage des Verbands ordnet Bispingen dem Wasserwerk Döhle zu und führt diese Ortsteile: Bispingen. Die Werte sind Mittelwerte aller Analysen vom 01.01.2025 bis 09.03.2026; hier steht das Enddatum. Stoffe, deren Proben teils unter der Bestimmungsgrenze lagen, sind nicht als Zahl übernommen, weil ein solcher Mittelwert nicht aussagekräftig ist. Andere Ortsteile können anderes Wasser bekommen; verbindlich ist die Auskunft des Versorgers.

Quellen

1. Wasserhärte und chemische Analyse je Ort, Analysen vom 01.01.2025 bis 09.03.2026
   https://wbv-harburg.de/trinkwasseranalyse/

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Wasserbeschaffungsverband Harburg und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/bispingen/