TRINKWASSER-STECKBRIEF

Buchholz

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
20,2 °dH, hart	**alle 18 geprüften eingehalten**	**Amt Röbel-Müritz Eigenbetrieb MEWA**	**2024**

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	unter BG (< 1 mg/L)	50 mg/L	–
Nitrit	unter BG (< 0,05 mg/L)	0,5 mg/L	–
Blei	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,01 mg/L	–
Arsen	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0002 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	unter BG (< 0,05 mg/L)	2 mg/L	–
Cadmium	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	39 mg/L	250 mg/L	16 %
Sulfat	**143 mg/L**	250 mg/L	**57 %**
Natrium	24,9 mg/L	200 mg/L	12 %
Calcium	123 mg/L	–	–
Magnesium	12,9 mg/L	–	–
pH-Wert	7,29	6,5–9,5	–
Gesamthärte	20,2 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	917 µS/cm	–	–
Fluorid	unter BG (< 0,2 mg/L)	1,5 mg/L	–
Eisen	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,2 mg/L	–
Mangan	unter BG (< 0,01 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,1 mg/L)	0,5 mg/L	–
Coliforme Bakterien	0 KBE/100ml	–	–

Hinweis: Amt Röbel-Müritz Eigenbetrieb MEWA · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet WW Priborn, Stand 2024, veröffentlicht im BDEW-Wasserportal. Die Werte wurden automatisch aus dem PDF ausgelesen und einzeln gegengeprüft; die Seite steht beim Originalwert. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Buchholz und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet WW Priborn, Stand 2024
   https://www.mewa-roebel.de/wp-content/uploads/2025/04/2024_MEWA_WW_Priborn.pdf

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Amt Röbel-Müritz Eigenbetrieb MEWA und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/buchholz/