TRINKWASSER-STECKBRIEF

Tetenbüll

Trinkwassermonitor
trinkwassermonitor.ink

Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

WASSERHÄRTE	GRENZWERTE (TRINKWV)	VERSORGER	STAND DER MESSWERTE
10,4 °dH, mittel	**alle 18 geprüften eingehalten**	**Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt**	**17.07.2025**

PARAMETER	MESSWERT	GRENZWERT	ANTEIL
Nitrat	unter BG (< 0,5 mg/L)	50 mg/L	–
Nitrit	0,007 mg/L	0,5 mg/L	1 %
Blei	0,002 mg/L	0,01 mg/L	20 %
Arsen	unter BG (< 0,001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Uran	unter BG (< 0,00001 mg/L)	0,01 mg/L	–
Quecksilber	unter BG (< 0,0001 mg/L)	0,001 mg/L	–
Kupfer	0,051 mg/L	2 mg/L	3 %
Cadmium	unter BG (< 0,0003 mg/L)	0,003 mg/L	–
Chrom	unter BG (< 0,0005 mg/L)	0,025 mg/L	–
Nickel	unter BG (< 0,002 mg/L)	0,02 mg/L	–
Chlorid	30 mg/L	250 mg/L	12 %
Sulfat	31 mg/L	250 mg/L	12 %
Natrium	13,7 mg/L	200 mg/L	7 %
Calcium	69,9 mg/L	–	–
Magnesium	2,96 mg/L	–	–
pH-Wert	7,75	6,5–9,5	–
Gesamthärte	10,4 °dH	–	–
Elektrische Leitfähigkeit	436 µS/cm	–	–
Fluorid	0,12 mg/L	1,5 mg/L	8 %
Eisen	0,016 mg/L	0,2 mg/L	8 %
Mangan	unter BG (< 0,005 mg/L)	0,05 mg/L	–
Ammonium	unter BG (< 0,02 mg/L)	0,5 mg/L	–

Hinweis: Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt · Trinkwasseranalyse für das Versorgungsgebiet WBV Eiderstedt, Stand 17.07.2025, veröffentlicht im GW-Manager-Öffentlichkeitsportal (verlinkt im BDEW-Wasserportal), untersucht von AGROLAB Labor GmbH. Die Werte sind unverändert aus der Datenschnittstelle des Portals übernommen. Laut Wasserportal liegen der Ortsmittelpunkt von Tetenbüll und vier Prüfpunkte rund 1,5 km darum in diesem Versorgungsgebiet. Welches Wasser an einer bestimmten Adresse ankommt, sagt verbindlich der Versorger. Die Werte gelten ab Wasserwerk.

Quellen

1. Trinkwasseranalyse Versorgungsgebiet WBV Eiderstedt, Stand 17.07.2025
   https://oeffentlichkeit.gw-manager.com/gebiete/c9a4e43e-92de-475d-bde3-5edd37e43f32

Alle Werte stammen aus den Prüfberichten des Versorgers; nichts ist geschätzt. Verbindliche Auskunft geben Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt und das Gesundheitsamt. Die Werte gelten für das Wasser aus dem Netz – in alten Hausleitungen kann es anders aussehen. Ausführlich mit Einordnung: https://trinkwassermonitor.ink/trinkwasser/tetenbuell/